

Anlage

zu: Sportplatz, alt, 67227 FT-Mörsch, Frühlingstraße

Projekt-Nr.:

Bestimmung des Wassergehaltes

nach DIN 18 121, Teil 1

Bestimmung durch Ofentrocknung

Entnahme durch: Fa. GTS		Untersuchung durch: Dr. Hölzer				
Entnahmedatum:		Datum: 21.06.10				
Entnahmestelle:						
	SPAM V 5.3					
Tiefe [m]:	0,4-1,0					
Feuchte Probe + Behälter [g] :	591					
Trockene Probe + Behält. [g] :	543,66					
Behälter [g] :	203,1					
Wassergehalt [%]	13,9					